

# Sortiment textilního zboží

Plošné textilie se dělí podle způsobu výroby na **tkaniny, pleteniny a netkané textilie**.

## Podle účelu použití lze textilie třídit na:

- **oděvní** - materiály na oděvy, spodní prádlo a doplňky
- **bytové** - materiály na podlahové krytiny, závěsné textilie (dekoracní, záclony), nábytkové textilie, ložní prádlo, stolní prádlo, prádlo osobní hygieny
- **technické** - geotextilie, na klínové řemeny, do pneumatik ....
- ostatní

## Užitné vlastnosti textilií

Lze zlepšit **úpravami** - antistatickou, nemačkavou, protimolovou, nehořlavou, protizmolkovou, nesrážlivou, protiplísňovou, hydrofobní, protialergickou, baktericidní. Většinou se provádí chemickou cestou.

Mezi základní užitné vlastnosti textilií patří:

hygienické vlastnosti, trvanlivost, módnost, udržovatelnost a opravitelnost

**Prodejce je povinen poskytnout spotřebiteli návod na správnou údržbu výrobku prostřednictvím symbolů na výrobku nebo přiloženém letáčku v českém jazyce** (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

## Symbole pro údržbu oděvů a prádla

Vlastníkem práv na používání údržbových symbolů je v ČR - **SOTEX**.



Praní -				
Žehlení				= 110°C - 150 °C - 200 °C
Bělení				= nebělit, pouze oxidační bělidlo
Chemické čištění				= profesionálně za mokra, v TCHE, v uhlovodících
				= nečistit, nečistit profesionálně za mokra
Sušení strojní				= nesušit, nižší teplota, normální teplota



## Doplňky k tématu:



= čárka znamená mírně, jemně

= 2 čárky znamenají velmi mírně, velmi jemně

	Sušení v rozprostřeném stavu.
	Sušení odkapáním.
	Sušení ve stínu.

## PRAVIDLA pro správné používání symbolů ošetřování

- Výrobce pomocí symbolů ošetřování **doporučuje zákazníkům správný postup při ošetřování textilních výrobků, při němž nedojde k poškození výrobku nebo k jeho znehodnocení změnou vzhledu, barevné odstínu nebo rozměrů.** Symbols jsou důležité jak pro správné ošetřování výrobků v domácnostech, tak i při profesionálním praní či čištění.
- **Nesprávné informace sdělované používáním symbolů ošetřování jsou považovány za klamání spotřebitele.**
- **Za potvrzení správného označení výrobku symboly ošetřování je považováno označení výrobku značkou QZ - ZARUČENÁ KVALITA (uděluje SOTEX).**
- K označování výrobků musí být používány pouze symboly stanovené ČSN EN ISO 3758 **a musí být čitelné po celou dobu životnosti výrobku!**



## Skladování textilií

v prostorách s **teplotou 20°C a relativní vlhkostí do 65%, nesmí být skladovány v blízkosti topných těles a vystaveny přímému slunečnímu záření, chránit před prachem**